



Forum: LASER

Topic: hp 1132

Subject: Re: hp 1132

Enviado por: ivan57

Enviado em: 14/03/2017 11:42:05

consegui resolver, o problema era o pickup roller que estava invertido, alguém abriu essa impressora e não soube o que fazer (muito comum), e fez essa besteira, tão simples de resolver. Obrigado à todos.

Ivan