



Forum: LASER

Topic: Kyocera M2035

Subject: Re: Kyocera M2035

Enviado por: SergioRECPE

Enviado em: 20/03/2017 09:09:24

Olá Passira,

Pois bem amigo...

Vou te explicar:

1º Se tivermos qualquer quantidade de impressão a ser feita e esta for realizada uma a uma, sai sem problemas.

2º Quando mando essa mesma quantidade dá atolamento (Intermitente) e fica tipo uma folha na saída do papel porém ainda preso na fusão, outra no cilindro e uma terceira na entrada da puxada de papel gaveta....sempre nestes locais.

3º Segundo o relatório os códigos são os mais diversos, com ênfase em 4208, 0511 e 0518.

Abraço e desde já agradeço a sua atenção!