



Forum: LASER

Topic: Xerox - WorkCenter 3220

Subject: Re: Xerox - WorkCenter 3220

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 25/03/2017 05:41:04

Oscar

Parece ser problema no cabo flat do scanner, eu trocaria ele novamente, o novo pode estar com defeito e ao trocar cuidado ao fazer as dobres para não vincar ele, já aconteceu comigo de danificar cabo novo.

Simionato