



Forum: LASER

Topic: Kyocera M2035

Subject: Re: Kyocera M2035

Enviado por: SergioRECPE

Enviado em: 25/03/2017 20:44:28

Certo,

Amigo, vou atentar para essa atualização de firmware, a propósito onde encontro esse firmware? pois entrando na pagina de download somente encontrei os drivers.

Com relação ao rolete de retardo, geralmente trocamos somente as borrachas e não o conjunto, portanto é possível que estes em alguns casos estejam causando o problema descrito.

Enfim, vamos atentar para esses pontos colocados por vc e colocaremos a par da situação.

Mas uma vez agradeço a sua atenção.

Abraço!