



Forum: LASER

Topic: Erro 59.C0 Pro 400 M451dw

Subject: Re: Erro 59.C0 Pro 400 M451dw

Enviado por: kaio_mdga

Enviado em: 29/03/2017 09:53:17

Cara to com uma HP M521 na bancada com um erro similar, no meu caso era o toner travado, vale testar os toners da sua m451 em separado para verificar se não é algum deles, porque as vezes o erro é rotação de motor mas devido a toner.