



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG CLP365W - TRANSFER BELT UNIT

Subject: SAMSUNG CLP365W - TRANSFER BELT UNIT

Enviado por: MARCELO1712

Enviado em: 30/03/2017 15:26:14

Caros,

Tenho um samsung clp365w. Ja fiz o reset de firmware e a troca de fusivel da Imaging Unit e funcionou por um long tempo.

Agora aparece o erro c5-1110. Transfer Belt Unit. Alguem sabe como fazer o reset deste erro?