



**Forum: LASER**

**Topic: Impressora Kycera KM-2810 ERRO (Recipiente do toner ou unidade reveladora não está instalada)**

**Subject: Impressora Kycera KM-2810 ERRO (Recipiente do toner ou unidade reveladora não está instalada)**

Enviado por: luaol75

Enviado em: 04/04/2017 15:54:53

Olá pessoal, estou com um problema com a impressora Kyocera KM-2810: Ao ligar a seguinte mensagem é exibida no visor:

**Recipiente do toner ou unidade reveladora não está instalada.**

Além disso o led "ATENÇÃO" fica aceso.

Alguém pode ajudar em como solucionar esse problema?