



Forum: LASER

Topic: Impressora Kycera KM-2810 ERRO (Recipiente do toner ou unidade reveladora não está instalada)

Subject: Re: Impressora Kycera KM-2810 ERRO (Recipiente do toner ou unidade reveladora não está instalada)

Enviado por: Passira

Enviado em: 04/04/2017 20:45:50

Esse se refere ao cartucho de toner q está vazio.
Substitua o e só é correr pro abraço!