



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: HP Officejet 8000 - Carro travando a direita**

**Subject: Re: HP Officejet 8000 - Carro travando a direita**

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 05/04/2017 09:45:54

Bom dia, no momento da instalação do kit de limpeza procure realizar um procedimento manual através da engrenagem a direita, pelo disco de encoder. Isso pode ajudar a observar se ocorre obstruções durante a movimentação do conjunto. Eu procuro sempre instalar com o kit totalmente recuado para que, quando iniciado o processo, a própria máquina o encaminhe para a posição inicial de trabalho..