



Forum: LASER

Topic: Brother DCP-8157DN: falha de impressão mesmo após troca de peças

Subject: Re: Brother DCP-8157DN: falha de impressão mesmo após troca de peças

Enviado por: OLIVE2012

Enviado em: 09/04/2017 07:17:48

Olá, não consegui ver suas fotos, mas primeiramente você tem que saber onde está ocorrendo o problema. Ao que tudo indica é no fusor.

Para isto mande imprimir e assim que o papel for alimentado desligue o equipamento, para provocar um atolamento. Daí você retira o papel e dá pra saber se o problema acontece no cilindro ou no fusor.

Caso não consiga na primeira vez, vai fazendo isto até conseguir.