



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Canon Maxify mb5310 Erro 1660

Subject: Re: Canon Maxify mb5310 Erro 1660

Enviado por: imprimaq

Enviado em: 11/04/2017 14:27:54

Ignore a minha ultima resposta, 5C01 – Estação da lixeira não move - pode ser mola, sensor ou algo solto.