



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Brother DCP 8085 garrando quando vai colocar o verso**

**Subject: Re: Brother DCP 8085 garrando quando vai colocar o verso**

Enviado por: OLIVE2012

Enviado em: 13/04/2017 07:49:00

Citando:

copierd escreveu:

Oi pessoal. Estou com uma brother 8085, que quando vai tirar o verso, ela coloca o primeiro lado da cópia e essa copia vai até a saída final e ao voltar pra dentro da maquina para colocar o outro lado, o papel agarra , ficando a metade dentro da máquina. Limpei as guias onde ele para e não adiantou.

Alguém pode ajudar

Olá, o problema está na bandeja de frente e verso. Deverá retirá-la e fazer uma boa limpeza e lubrificação nos roletes. Ver se não estão melados. Em não resolvendo terá que trocar esta bandeja.

Código da peça LM5209001 | LM5210001

Poderá até comprar usado no Mercado Livre, mas a vida útil será menor