



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Atolamento Sem Atolar Ricoh MP 2000

Subject: Re: Atolamento Sem Atolar Ricoh MP 2000

Enviado por: gmvicentini

Enviado em: 19/04/2017 21:05:10

Amigo, pode ser a embreagem de alimentação. Testa inverter a embreagem da gaveta 2 com a da 1. Pelo que você descreveu, o problema está aí.