



**Forum: LASER**

**Topic: Brother DCP-8157DN: falha de impressão mesmo após troca de peças**

**Subject: Re: Brother DCP-8157DN: falha de impressão mesmo após troca de peças**

Enviado por: valfrido

Enviado em: 26/04/2017 13:49:59

faça o teste imprima uma folha e pare na metade antes dela entrar no fusor observe se a folha esta suja se tiver entao esta ai o problema na gaveta onde vai o toner un das 3 partes esta causando isso.se o problema for ao sair do fusor então é a parte do fusor. espero ter ajudado.