



Forum: LASER

Topic: Samsung CLX-3175N - Risco colorido na horizontal

Subject: Re: Samsung CLX-3175N - Risco colorido na horizontal

Enviado por: valfrido

Enviado em: 11/05/2017 22:54:55

este problema é cilindro ele esta marcado observe bem que vc vai ver uma linha na oriental ele é o que causa este problema e esta peça é carra