



Forum: LASER

Topic: erro 59.F0

Subject: erro 59.F0

Enviado por: pauloro

Enviado em: 13/06/2017 08:44:28

BOM DIA GALERA

ESTOU COM UMA IMPRESSORA EM BANCADA HP COLOR LASER JET CP 3525dn ASSIM QUE A LIGO ELA FAZ TODOS OS PROCEDIMENTOS CORRETOS E ASSIM QUE COMEÇA A CALIBRAR ACUSA ERRO 59.F0.

JA TROQUEI O TRANSFER BELT E CONTINUA DANDO O MESMO ERRO.

NAO PODERIA SER A UNIDADE FUSORA.