



**Forum: LASER**

**Topic: Kyocera M2035 / 1035 -Prendendo Papel**

**Subject: Re: Kyocera M2035 / 1035 -Prendendo Papel**

Enviado por: Milton\_Freitas

Enviado em: 17/06/2017 13:37:19

Boa tarde, trabalho também com esses modelos de equipamento, e é de comum tradição quebra a engrenagem de movimentação do driver.

tem que abrir a lateral e tirar as placas. fica por trás da placa principal.

Ela e branca e quebra aonde encaixa o eixo.