



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Atolamento constantes Ricoh MP301.

Subject: Re: Atolamento constantes Ricoh MP301.

Enviado por: Passira

Enviado em: 23/06/2017 18:20:51

Citando:

FellipeA escreveu:

Olá amigo, vou dar alguns testes para afinar a causa.

faça o teste na Bandeja 1 ou multifuncional

verificar se não há pó de folhas ou de toner nos sensores

verificar se os sensores estão com boa resposta das molas, já peguei impressoras que o problema de atolamento era no sensor(atuador) do printhead.

Já verificou a rampa do fusor se tem crosta de toner.