



Forum: LASER

Topic: Impressora Brother HL-1202

Subject: Re: Impressora Brother HL-1202

Enviado por: joelsontricop

Enviado em: 05/07/2017 11:24:05

Olá Rafael001 antes de trocar o termistor, faça uma medição na rede elétrica, se a tensão estiver baixa ou alta demais ela dá este tipo de problema