



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET COLORIDA M175A

Subject: Re: HP LASERJET COLORIDA M175A

Enviado por: Neperjr

Enviado em: 25/07/2017 19:32:40

o carrocel esta fora de ponto ou o sensor que identifica as gavetas dos cartuchos estao sujos