



Forum: LASER

Topic: Vista explodida da HP LaserJet P4015n

Subject: Vista explodida da HP LaserJet P4015n

Enviado por: wfiamengo

Enviado em: 26/07/2017 00:32:49

Gostaria de saber se alguém tem as vistas explodidas da unidade de duplex CB519A da HP LJ P4015n. A impressora que peguei para reparos está enroscando no duplex, mas ao iniciar a impressora, como ela testa todos os componetes presente nela, escuto um barulho não muito comum nesta unidade. As impressões simples saem, mas ao fazer o duplex, ela faz o barulho, imprime e enrosca, acusando na tela que houve atolamento na unidade de duplex. O problema maior é que não aparece erro nenhum, somente quando faz impressões.



Gostaria de uma ajuda,

Grato,

Wolnney Marques