



Forum: LASER

Topic: Impressora HP M1522nf

Subject: Re: Impressora HP M1522nf

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 29/08/2017 10:04:25

Bom dia, o ideal seria a realização do teste do cabo flat do scanner. O módulo chega a atingir o fim do eixo ou não se move? Procure posicioná-lo na direção oposta e colocar o equipamento em funcionamento para certificar-se de que não há nenhuma obstrução ou deficiência na leitura do sensor. Em último caso se faz necessário a substituição do módulo completo.