



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: D110 matando a fonte.

Subject: Re: D110 matando a fonte.

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 29/08/2017 10:12:14

Bom dia. Ela desarma a fonte ou também chegar a danificar/queimar o equipamento?
Em modelos jatos de tintas pode ocorrer de a própria placa do carro (ou placa controladora) apresentar problemas ao iniciar a impressora. O ideal seria a substituição das placas para uma melhor avaliação. Mas você também pode medir as tensões nas placas enquanto alimenta a fonte de energia.