



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: samsung scx 5835nx obstrução no topo do caminho do duplex

Subject: samsung scx 5835nx obstrução no topo do caminho do duplex

Enviado por: ybr2003

Enviado em: 11/09/2017 17:48:19

boa tarde

Tenho uma samsung scx 5835nx aqui no laboratorio que quando vou fazer copia/impressão duplex, ela puxa a folha, imprime e quando vai puxar o verso o motor nem gira, simplesmente joga o papel pra fora e acusa atolamento no topo do caminho do duplex. Foi trocado motor, sensores no topo e cabo dos sensores.... alguém já pegou esse defeito?