



**Forum: LASER**

**Topic: RICOH AFICIO 3510 erro sc-542**

**Subject: Re: RICOH AFICIO 3510 erro sc-542**

Enviado por: maicoxxe

Enviado em: 12/09/2017 17:42:39

Limpa o sensor Termistor que fica escondido dentro do fusor e depois faz o reset do amigo ali em cima.

Este defeito é somente sujeira

att