



**Forum: LASER**

**Topic: Impressora Brother 8080 travando papel na saída**

**Subject: Impressora Brother 8080 travando papel na saída**

Enviado por: alesson283

Enviado em: 15/09/2017 11:18:31

Olá, colegas do fórum, estou com uma Brother 8080 com o seguinte problema: o papel trava na etapa de saída após a fusão, é como se ele batesse em algum ponto que impede a passagem, e as folhas seguintes atolam por causa da primeira. A princípio só estava acontecendo no verso da impressão duplex, mas agora está ocorrendo com qualquer tipo de impressão.

Fiz os testes a seguir, mas não tive sucesso:

- Verifiquei se tinha alguma anormalidade na parte da saída do papel;
- Lubrifiquei o rolete de saída do papel;
- Fiz as trocas de fusão, bandeja duplex, tampa e guias traseiras;
- Verifiquei todas as engrenagens;
- Troquei a mola que fica junto às engrenagens duplex(vi essa sugestão em um tópico aqui do fórum)

Se puderem me dar outras sugestões será de grande ajuda, no aguardo.