



Forum: LASER

Topic: Brother 8912

Subject: Re: Brother 8912

Enviado por: Adrmi

Enviado em: 23/09/2017 16:59:14

verifique se a bandeja duplex esta bem encaixada.
com o equipamento ligado retire a bandeja duplex e depois coloquea novamente e desligue e ligue a impressora.