



Forum: LASER

Topic: Impressora a Laser P2055

Subject: Re: Impressora a Laser P2055

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 25/09/2017 08:48:04

Citando:

jacksony3d escreveu:

PODE SER SOLENOIDE AMIGO VERIFIQUE .

Bom dia, como ja foi citado, procure revisar a bobina solenoide na lateral do equipamento.