



Forum: LASER

Topic: IMPOSSIVEL IMPRIMIR

Subject: Re: IMPOSSIVEL IMPRIMIR

Enviado por: valfrido

Enviado em: 03/10/2017 11:48:17

tiver esta mensagem impossivel imprimir (na tampa trazeira onde fica o fusor tem uns fios no lado direito um como conector vermelho e outro branco esta peça do sensor ela deve estar desoldada. espero ter te ajudado.