



Forum: LASER

Topic: HP CP1025 poor quality after turn on.

Subject: HP CP1025 poor quality after turn on.

Enviado por: victorthesnake

Enviado em: 03/10/2017 23:40:02

Oi pessoal

Depois de substituir o fusor, sempre que eu ligar a máquina, imprime apenas o preto com baixa qualidade.

Abro e fecho a porta dos fundos e o equipamento imprime todas as cores normalmente.

Se o equipamento fica o dia todo ligado, depois de abrir e fechar a porta traseira, ele imprimirá as cores normalmente, mas se você desligar e ligar, não imprime os coloridos e a cor preta parece ruim.

Eu já testei com outra porta traseira e outra Belt, mas permanece o problema.

Alguém pode me ajudar?