



Forum: LASER

Topic: LASER HP M602

Subject: Re: LASER HP M602

Enviado por: FellipeA

Enviado em: 01/11/2017 22:57:19

1º - Amigo este problema ocorreu depois que você trocou o toner e o fusor?

2º - aconselho você a retirar a placa de baixa voltagem(onde encaixa o fusor) e lavar ela com detergente neutro e agua (retire os cabos e a placa de metal), e deixe secar ao sol por alguns dias ou use o secador no morno, eu já peguei esse problema na P3015 e P4015 e deu certo, a impressão sai com sombras né, se for isso acredito que esse procedimento resolva