



Forum: LASER

Topic: hp cp3525n erro 41,7

Subject: Re: hp cp3525n erro 41,7

Enviado por: FellipeA

Enviado em: 01/11/2017 23:44:59

Pela minha pesquisa rápida, deu pra notar que o erro está ocorrendo no atuador do print-head , esta com atraso, sugiro que use um ar comprimido nem todos os sensores e atuadores, verificar tbm as molas dos demais, pode ser pó de folhas e toners que acumularam nos sensores.