



Forum: LASER

Topic: LASER HP M602

Subject: RESOLVIDO Re: LASER HP M602

Enviado por: spy40

Enviado em: 07/11/2017 08:14:48

Citando:

FellipeA escreveu:

1º - Amigo este problema ocorreu depois que você trocou o toner e o fusor?

2º - aconselho você a retirar a placa de baixa voltagem(onde encaixa o fusor) e lavar ela com detergente neutro e agua (retire os cabos e a placa de metal), e deixe secar ao sol por alguns dias ou use o secador no morno, eu já peguei esse problema na P3015 e P4015 e deu certo, a impressão sai com sombras né, se for isso acredito que esse procedimento resolva

Felipe, fiz o procedimento e continuou o defeito, ai peguei a unidade de outra impressora que estava com o mesmo defeito e coloquei e funcionou perfeitamente. fiz o mesmo procedimento de lavar a placa na outra e coloquei a unidade nova nela e funcionou.

Resumo: uma funciona só com a unidade antiga e a outra funciona com a antiga e a nova. Tem coisas que só DEUS explica.

OBRIGADO 😊

