



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP Officejet Pro 8610 Congestionamento

Subject: HP Officejet Pro 8610 Congestionamento

Enviado por: higormoreira268

Enviado em: 27/11/2017 17:49:21

Boa tarde.

Estou com uma HP Officejet Pro 8610 na bancada, quando manda imprimir ela começa a imprimir e dá atolamento, ja verifiquei a correia que fica próximo a placa mãe e ela está boa. o estranho é que quando mando calibrar a cabeça de impressão, ela imprime a folha toda sem problemas, mas quando eu vou imprimir algo do computador ou copiar da própria impressora, ele começa a imprimir e rapidamente para. Poderia ser alguns sensor? Se sim qual seria?

Desde já agradeço