Fórum Impressoras...

Forum: LASER

Topic: HP laser 3050 - Sem recolhimento de papel.

Subject: Re: Sem recolhimento de papel.

Enviado por: XANDY_73

Enviado em: 06/12/2017 11:36:06

Sei que é uma questão antiga mas mesmo assim segue o que descobri sobre esse problema na HP Laserjet 3050

Atrás do rolete de alimentação do papel (pick-up roller) tinha um pedaço de plástico e esse mantinha o sensor preso.

Só acho estranho a HP não ter configurado a mensagem como atolamento do papel na bandeja de entrada.

Isso facilitaria muito a nossa vida.