



Forum: LASER

Topic: Atolamento de papel no alimentador manual Xerox Phaser 3160N

Subject: Atolamento de papel no alimentador manual Xerox Phaser 3160N

Enviado por: tiagocp

Enviado em: 03/01/2018 10:02:38

Bom dia! Estou com uma Xerox Phaser 3160N que esta agarrando papel quando uso o alimentador manual. Impressões com folhas da bandeja 1 funcionam corretamente. O problema acontece quando uso o alimentador manual. A folha para dentro do fusor. Ela passa pelo sensor do toner e pelo rolo de transferencia, ficando aproximadamente uns 10 cm de folha na saída. Solenoides, fusor e roletes foram limpos. Grato!!