



Forum: LASER

Topic: Brother DCP 8085DN - Impossível Imprimir DE

Subject: Brother DCP 8085DN - Impossível Imprimir DE

Enviado por: B_costa

Enviado em: 08/01/2018 21:45:48

Boa noite amigos.

Troquei a unidade fusora da impressora a apenas 2 meses, fiz o reset dela no modo manutenção e até poucos dias vinha funcionando bem até surgir a mensagem no visor dela.

Ao visitar o cliente após o defeito apresentar, ela funcionou normalmente sem que eu fizesse nada, isso ocorreu por 2 dias seguidos e após a mensagem surgiu novamente e não saiu mais.

Na minha visita recente e após pesquisar aqui no fórum vi que já tiveram problemas parecidos e segui as dicas de verificar os coolers - estão ok.

a plaquinha dos sensores estava com solda fria, refiz as soldas e ao ligar ela apresentou erro de fusor, entrou no modo de diagnóstico e logo após reiniciar erro de impossível imprimir DE e assim fica nesse ciclo, quando aplico o reset no modo 1 de manutenção ela apresenta MACHINE ERROR DE.

Ah! Coloquei a unidade fusora antiga dela e apresentou o mesmo erro, seria no caso a placa lógica dela danificada ?

Desculpem o texto e boa noite!