



Forum: LASER

Topic: HP LASER CP1025 LIGA MAS FICA COM A LUZ ATENÇÃO ACESA

Subject: Re: HP LASER CP1025 LIGA MAS FICA COM A LUZ ATENÇÃO ACESA

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 18/01/2018 11:34:24

Gabera

Faça a medição da resistencia do resistor cerâmico que aquece o fusor e do thermistor, se estiverem bons é a placa fonte de baixa.

Se for a fonte é só pedir garantia.

Se quiser faço reparo na placa queimada R\$80,00 fora frete.

Simionato