



Forum: LASER

Topic: Impressora HP P1005

Subject: Re: Impressora HP P1005

Enviado por: falco

Enviado em: 19/01/2018 15:11:29

Sou grato por me responder!

Entao a folha nao chega no fusor, ela para bem no meio do rolo de tranferencia, e fica duas listras no meio da folha, tipo duas listras bem apagadas