



Forum: LASER

Topic: Impressora HP P1005

Subject: Re: Impressora HP P1005

Enviado por: falco

Enviado em: 01/02/2018 11:54:36

Obrigado pela Ajuda problema foi resolvido. Foi necessario trocar a engrenagem que aciona o toner, VLW mesmo gente.