



**Forum: LASER**

**Topic: Kyocera M2040 com atolamento constante de papel**

**Subject: Re: Kyocera M2040 com atolamento constante de papel**

Enviado por: kakopierre

Enviado em: 06/02/2018 13:42:51

O fabricante me passou um procedimento para verificação dos sensores de papel no fusor.

esse o link para a imagem.

[https://drive.google.com/file/d/1sCXMxK\\_WYgwiTboVGOVF44XiJRqY7wN9/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1sCXMxK_WYgwiTboVGOVF44XiJRqY7wN9/view?usp=sharing)

se alguém tive alguma resposta positiva com isso avisa por favor.