



**Forum: LASER**

**Topic: HP Laserjet 600 m602 - Impressão soltando do papel**

**Subject: Re: HP Laserjet 600 m602 - Impressão soltando do papel**

Enviado por: ASC

Enviado em: 06/02/2018 15:28:30

Como disse o nosso amigo SIMIONATO, a impressora não pode ser ligada em estabilizador, filtro de linha e nobreak, a impressora tem que ser ligada em um transformador de no mínimo 2000VA, Isso para cidades onde a energia é 220v.