



**Forum: LASER**

**Topic: IMPRESSORA SAMSUNG LASER COLORIDA CLX 3175**

**Subject: Re: IMPRESSORA SAMSUNG LASER COLORIDA CLX 3175**

Enviado por: ASC

Enviado em: 06/02/2018 15:38:26

Ola! Verifique a unidade de imagem, em alguns casos a lixeira da mesma transborda ou pode ser que lamina de limpeza esteja danificada, em alguns casos é necessario substituir a unidade de imagem, no caso dos tonners você pode comprar compatíveis

<http://busca.creativecopias.com.br/clx3175?q=clx3175>