



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother 8080

Subject: Brother 8080

Enviado por: SergioRECPE

Enviado em: 14/02/2018 14:00:04

Olá,

Estou enfrentando um problema não muito comum numa brother 8080, Esta derretendo a engrenagem da fusão por temperatura.

No principio pensei ser algum problema do tipo de engrenagem (compativel) utilizada, no entanto, mesmo com a original aconteceu o mesmo.

Trocamos o termistor "R" e mesmo assim derreteu.

Alguém poderia ajudar nesse sentido?

Abraço!