



**Forum: LASER**

**Topic: samsung scx 2835dw atolando ao puxar folha**

**Subject: Re: samsung scx 2835dw atolando ao puxar folha**

Enviado por: Affonso

Enviado em: 15/02/2018 16:09:12

RESOLVIDO.Problema era engrenagem do Photocondutor trincada.