



Forum: LASER

Topic: Brother DCP 8085DN - Impossível Imprimir DE

Subject: Re: Brother DCP 8085DN - Impossível Imprimir DE

Enviado por: B_costa

Enviado em: 20/02/2018 08:26:18

Citando:

SIMIONATO escreveu:

Costa

Sim, em alguns casos tem que trocar a placa lógica, considerando que trocou o fusor e a placa dos sensores,

Simionato

A unidade fusora das 2 impressoras foram substituídas há + ou - 3 meses, não foram unidades fusoras originais, mas estavam funcionando bem.