



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother 8080

Subject: Re: Brother 8080

Enviado por: SergioRECPE

Enviado em: 22/02/2018 15:06:34

Citando:

SIMIONATO escreveu:

Sergio

O que acontece é que vemos de forma muito simples o rolo de fusão e não levamos em conta a tecnologia de materiais usada em sua construção, parece ser um simples rolo de alumínio com teflon porém alguns fabricantes também tem essa mesma visão e fazem o rolo sem considerar que tipo de alumínio e tipo de teflon o fabricante original usou, sendo assim alguns deles não tem a capacidade de transferir energia térmica de seu interior para o lado externo provocando um super aquecimento dentro.

Simionato

Amigo,

Muito bem! ...fiz a troca do rolo fusor conforme sua orientação e nos testes internos tudo ok.
Solicitei a entrega da máquina ao cliente e vamos acompanhar o desenrolar.

Muito grato pela atenção!

Abraço!