



Forum: LASER

Topic: Kyocera M2040 com atolamento constante de papel

Subject: Re: Kyocera M2040 com atolamento constante de papel

Enviado por: kakopierre

Enviado em: 23/02/2018 17:30:24

Conseguimos fazer a troca de fusor em um dos equipamentos com problema.

e ate o momento a mesma não apresentou defeito.

vou fazer os testes de lubrificação da peça assim q tiver uma resposta volto a atualizar o tópico.