



Forum: LASER

Topic: brother DCP-7065DN

Subject: Re: brother DCP-7065DN

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 26/03/2018 14:19:21

Boa tarde, verifique onde exatamente o papel é obstruído, para certificar-se de que os sensores estão sendo acionados conforme o tracionamento. Se possível realizar o teste com outro drum, é muito comum ocorrer problemas com esses equipamentos, infelizmente.