



Forum: LASER

Topic: Brother multifuncional DCP 8112dn impressão branco

Subject: Re: Brother multifuncional DCP 8112dn impressão branco

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 26/03/2018 14:22:43

Boa tarde, procure verificar os aterramentos no interior do equipamento. O fusor aquece normalmente? É interessante verificar também o laser scan.